

Turośń Kościelna 07.10.2021r.

GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
18-106 Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5

Informacja

W minimalnych wymaganiach stawianych instalacjom fotowoltaicznym montowanym w ramach umów grantowych realizowanych w Gminie Turośń Kościelna podano, że falowniki powinny mieć maksymalną sprawność nie mniejszą niż 98 %. W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców, aby do budowy instalacji elektrycznych dopuścić inwertery współpracujące z optymalizatorami mocy (takie falowniki, o mocy znamionowej rzędu kilku kW, najczęściej mają mniejszą sprawność), została obniżona wartość tego parametru na 97,5 %.

Reasumując, w minimalnych wymaganiach dotyczących inwerterów stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych było:

„d. sprawność maksymalna ≥ 98 %;”

zmienia się na:

„d. sprawność maksymalna $\geq 97,5$ %.”

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

